

Dato	Tid	El-kjele	Sløyfe nord		Felles retur		Sløyfe sør		Tid	Vanntrykk		Merknad
		Tid	Vind	Maks	Retn.	Temp.	Fukt	Trykk	SoI			
Mandag 13.07.15	08									03		Installasjonene på fyrrommet vårt er fra begynnelsen av 90- tallet. Driftssikker- heten er deretter. Siden borettslaget ikke har etablert egen vaktmestertjeneste, er det igangsatt et prøveprosjekt med kameraovervåking.
		080050	1.1	1.9	133.4	11.2	69.8	1011.4	450.9			
	20									15		
		200051	2.0	3.4	23.5	12.9	59.3	1009.6	178.2			
Tirsdag 14.07.15	08									03		I første omgang bekostes dette privat, men om styret finner det formlstjenlig vil borettslaget bekoste anskaffelsen dersom driftskostnadene ikke blir for høye? Investert kr. 3938. Drift pr. mnd. kr. 129?
		080051	1.4	2.8	52.5	11.8	67.4	1009.3	466.6			
	20									15		
		200051	2.6	4.4	358.5	11.0	65.7	1009.5	110.1			
Onsdag 15.07.15	08									03		Bildene overføres kl. 03 og 08 pr. epost, og kl. 15 og 20 via FTP. Værdata hentes manuelt fra UIT's nettsider. Temperaturen er høyinteressant og er derfor merket gul.
		080052	1.6	2.8	139.7	10.2	73.0	1010.3	445.7			
	20									15		
		200052	1.5	2.5	37.1	10.6	73.0	1010.7	99.6			
Torsdag 16.07.15	08									03		Dette er like kjedelig som å se maling tørke, men tross alt en viktig vaktmesteroppgave.
		080053	1.6	1.9	333.0	7.8	79.4	1010.1	57.6			
	20									15		
		200053	0.4	0.9	167.6	10.0	67.4	1009.8	83.8			
Fredag 17.07.15	08									03		
		080054	4.7	5.6	198.0	10.7	68.2	1009.5	141.5			
	20									15		
		200054	2.5	3.1	233.2	12.5	60.3	1010.0	89.1			
Lørdag 18.07.15	08									03		
		080054	1.9	2.5	117.7	11.7	69.8	1006.7	157.2			
	20		Filoverføring (FTP) feilet av ukjent årsak							15		
		200054	3.6	5.3	342.1	16.4	54.4	1000.3	68.1			
Søndag 19.07.15	08									03		
		080055	1.0	1.6	292.2	13.5	72.6	997.1	220.2			
	20									15		
		200055	2.3	3.1	244.8	15.8	67.4	999.2	47.1			